

**2-ПАЙВАНДЛАШ ЦЕХИДА COBALT DECK LID PNL TAILLAMP GAP МУАММОСИ
БУЙИЧА КИЛИНГАН ИШЛАР ХИСОБОТИ.**




**Муаммо буйича ITAC кузовга Taillatr ва DECK LID PNL ни куйиб
текширилганда Taillatr ва DECK LID POS да муаммо борлиги
аникланди .**




20.05.2020 кунги CMM A RATE Tail Lamp Mounting Hole BL WL
уклари буйича муаммо борлигини куруниш жойи.

ACTUAL DATA		SITE	GM DAT	RUN		Body No	Part No
		DATE	2020.05.20	ACT	47	078030	20_May
Project Name	GSV-EM-BIW_GMUz	OPERATOR	Abdullayev.A	PRE	46	077305	19_May
		MEAS.	2020.05.20	PRE2			GM DAT Mode

20. TAIL LAMP MOUNTING HOLE




21. WIPER MOTOR SYSTEM POS.



20. TAIL LAMP MOUNTING HOLE																			
PRE IN: 17 / 24 (70.83%)																			
ACT. IN: 19 / 24 (79.17%)																			
NO	NAME	TL(X)						BL(Y)						WL(Z)					
		NOM	LEFT		RIGHT		NOM	LEFT		RIGHT		NOM	LEFT		RIGHT				
			PRE.	ACT.	PRE.	ACT.		PRE.	ACT.	PRE.	ACT.		PRE.	ACT.	PRE.	ACT.			
1		3197,64	+/-0.90	0,08	0,63	0,61	0,68	738,69	+/-0.90	0,07	-0,88	0,27	0,54	669,55	+/-0.90	-0,16	0,29	-0,17	0,22
2		3310,90	+/-0.95	0,16	0,56	-0,07	-0,30	732,98	+/-0.95	0,9	-0,02	1,03*	0,95	440,93	+/-0.95	-0,5	0,10	-0,39	-0,21
3		3362,11	+/-1.01	0,10	0,47	0,65	0,29	562,07	+/-1.01	3.31*	1.71*	1.89*	2.12*	627,77	+/-1.01	1.20*	1.59*	0,61	0,87
4		3367,29	+/-1.01	0,32	0,24	0,79	0,10	540,46	+/-1.01	1.19*	0,36	1.54*	1.56*	479,33	+/-1.01	1.32*	1.60*	0,59	0,88

20. TAIL LAMP MOUNTING HOLE




Cobalt S/B # 20 Taillamp Housing
SB га кушиб бирлаштириб
ушлаб турувчи JIG ни **BL уки**
буйича **-1,5 mm** **WL уки** буйича
-2 mm суриб тамирлаш
ишлари олиб борилиб муаммо
бартараф килинди. BIW
участкасида Taillamp ни
кузовга куйиб текширилганда
муаммо аникланмади.
BP 079326



Cobalt SB # 20 даги Taillamp Housing Pin га жойланиши ва Pin яроксиз холга келганлиги сабабли Pin Hole га кириб чикиш вактида илиб Рарел ни букиб куйётганлиги аникланди.



***Cobalt SB RH/LH Taillamp Housing Pin лари янгисига алмаштириб
соз холга келитирилди.***



**Cobalt Side Body участкаси муаммо буйича смена ишчи ходимларга етказиш
максатида Quality Alert оркали таништириб қуйилди.**

Муаммо эникланган жой:

GCA Warranty DRR



Сифат огохлантруви (Quality Alert)

KSt 15359652-32505:2016

№ 01

Тайёрлади : Авазбеков М

Сана: 22.05.2020

Автомобил сони 1

Участка: SIDE Body

Модель: Cobalt

Муаммо: DECK LID To TAIL LAMP GAP

Сабаб: S/B # 10 даги TAIL LAMP POS PIN
ёйилиш натижасида 3-4 pos BL+1,71 WL
+1,59 , 160 га узгарган.

Чора: Cobalt SB RH/LH Taillamp Housing
Pin лари янгисига алмаштириб соз холга
келитирилди. PIN ҳолатини TPM га
асосан текшириб туриш носоз холга
келса алмаштириш.

NOK



OK



Shop: Body Shop 2

Жавобгарлик	Смена TL	Ф.И.О	Имзо
Ушбу ҳужжатга имзо қўйишлик билан, мен ушбу муаммодан тула хабарим борлигини тасдиқлайман.	A	Авазбеков М	
Ушбу ҳужжатга имзо қўйишлик билан, мен ушбу муаммодан тула хабарим борлигини тасдиқлайман.	B	Ботиров Б	
Ушбу ҳужжатга имзо қўйишлик билан, мен ушбу муаммодан тула хабарим борлигини тасдиқлайман.	D		

Shop: Body Shop 2

Жавобгарлик	Смена GL	Ф.И.О	Имзо
Ушбу ҳужжатга имзо қўйишлик билан, мен ушбу муаммодан тула хабарим борлигини тасдиқлайман.	A	Авазбеков М	
Ушбу ҳужжатга имзо қўйишлик билан, мен ушбу муаммодан тула хабарим борлигини тасдиқлайман.	B	Алимов Н	
Ушбу ҳужжатга имзо қўйишлик билан, мен ушбу муаммодан тула хабарим борлигини тасдиқлайман.	D		

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ