
Йигув цехида Warranty муаммоси буйича текширув
натижаси ва курилган чора.


Муаммо: Microphone Function

Model: T250


Сабаб: 1 линия Trim участкаси T250 моделида Microphone функцияси ишламаган сабаби Headliner Harness устидан Sunvisor детали катириб юборилганлиги аниқланган.



Муаммо келиб чиқишига Headliner harness клиплари жойида келмаганлиги ва Viniltape химоя катлами тулик уралмаганлиги сабаб булмокда.



1 линия Trim участка T250 моделида Microphone урнатиладиган Headliner Harness ва жойлашуви куриб чикилганда Harness Sunvisor катириладиган кismдан узокда жойлашганлиги ва оддий изоляцияланганлиги аникланди.



Муаммога курилган чоралар:

- 1) Headliner Harness урнатилгандан сунг куз билан текшириб осилиб колган кисмини унг томонга тортиб куйиш буйича Quality Alert берилди.
- 2) T250 модели Headliner Harness Viniltape химоя копламидан Cobalt модели Headliner Harness га ухшаб тапе билан химоялаш.

1.



Сифат оголантируви (Quality Alert)			
Участкида тўқатилган саманди ёшай 3 ой саватлари			
NOK		OK	
Шаҳид: Муштарийнинг қўли билан текширилган. Ҳақиқатда, Headliner Harness қўли билан текширилган. Ҳақиқатда, Headliner Harness қўли билан текширилган. Ҳақиқатда, Headliner Harness қўли билан текширилган.			
Шаҳид: Муштарийнинг қўли билан текширилган. Ҳақиқатда, Headliner Harness қўли билан текширилган. Ҳақиқатда, Headliner Harness қўли билан текширилган. Ҳақиқатда, Headliner Harness қўли билан текширилган.			
СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ			

2.

