

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-A320-17

修正案号：39-3341

一. 标题： 更换皮托管

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的，在制造中未完成空客25998改装或在营运中未完成空客服务通告A320-34-1127的所有A319、A320和A321系列飞机；但本指令不涉及按空客服务通告A320-34-1170（空客25578改装）安装了BFGOODRICH（原为NEW ROSEMOUNT）生产的件号为085HL皮托管的飞机。

三. 参考文件：

- 1、DGAC AD 2001-362 (B)；
- 2、空客服务通告 A320-34-1127；
- 3、空客服务通告 A320-35-1170。

四. 原因、措施和规定

由于在特殊气象条件下（强降雨、严重结冰条件），发生了几次空速表指示（计算空速、真空速和马赫数）快速变化的情况。因此必须完成下列工作（除非已完成）：

在本指令生效后的24个月内，按照空客服务通告A320-34-1127，用件号为C16195AA的THALES皮托管更换件号为50620-10的THALES（原为SEXTANT）皮托管。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但

必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 9 月 8 日

六. 颁发日期：2001 年 8 月 29 日

七. 联系人： 徐东毅
民航西南管理局适航处
028-5702538