

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-A320-25

修正案号：39-1808

一. 标题： APU 电子控制盒软件的更换

二. 适用范围：

APU型号为APIC APS 3200的A320飞机

三. 参考文件：

DGAC 96-293(B)

APIC SB-4500001-49-52

四. 原因、措施和规定

为了预防APUECB(电子控制盒)软件不正常可能引起的APU内部失火，必须完成下列工作：

在APU工作300小时内，但不超过1997年1月31日，依照1996年10月1日APIC服务通告SB-4500001-49-52的说明，用件号P/N 4501054J换下P/N 4501054G的机上可更换组件；同时用4.1第一次修正版的新软件的ECB(电子控制盒)件号P/N 4500003G换下2.0.2版软件的ECB(电子控制盒)P/N 4500003E。

五. 生效日期：1996 年 12 月 27 日

六. 颁发日期：1996 年 12 月 27 日

七. 联系人: 王坚
民航西南管理局适航处
(028) 5702572