

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-A320-16R1

修正案号：39-2107

一. 标题： 机翼--检查 43 至 44 框间联接释压板

二. 适用范围：

所有未执行空客20941号改装或服务通告A320-53-1015的MSN号005到008, 010到014, 016到043的A320飞机。

三. 参考文件：

DGAC 97-316-110(B)

空客 A320-53-1015

空客 A320-53-1083R2

四. 原因、措施和规定

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

1. 在累积20000次飞行前，根据空客服务通告A320-53-1083R2，检查43和44框间联接释压板上的螺栓和联接头。

2. 如果未发现螺栓和框有破损，则在不超过5100次飞行的间隔内按本指令1段重复检查。

3. 如果发现螺栓破损或丢失，或联接头破损，则按空客服务通告A320-53-1083R2和 A320-53-1015执行。

五. 生效日期：1997 年 12 月 10 日

六. 颁发日期: 1997 年 11 月 26 日

七. 联系人: 陈波
民航西南管理局适航处
5702374