

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1998-MULT-52

修正案号：39-2373

一. 标题： 检查 CFM56-5 系列发动机燃油滤盖的连接件

二. 适用范围：

凡装有CFMI公司CFM56-5、-5B和-5C型号发动机的空客A320、A321和A340飞机，但不限于这些飞机

三. 参考文件：

1.DGAC 适航指令 98-427(B)

2.CFMI 公司服务通告 CFM56-5 73-136,修改版 1,1998 年 8 月 7 日

3.CFMI 公司服务通告 CFM56-5B 73-056,修改版 1,1998 年 8 月 7 日

4.CFMI 公司服务通告 CFM56-5C 73-073,修改版 1,1998 年 8 月 7 日

四. 原因、措施和规定

燃油滤盖是由6个拧入螺纹衬套的螺栓固定的。为了防止由于拧紧螺栓力矩过大造成衬套松动导致在飞行中燃油严重损失，除非事先已完成，必须做以下工作：

1. 在下次A检以前，应按照相应的CFMI公司在1998年8月7日颁发的服务通告CFM56-5 73-136修改版1或CFM56-5B 73-056修改版1或CFM56-5C 73-073修改版1中的要求实施检查。

2. 对于如下相应文件中的要求已检查过的燃油泵, 则不需执行新的检查。

(1) 1997年2月27日颁发的CFM56-5 TR73-027和CFM56-5B TR73-003, 1998年2月27日颁发的CFM56-5C TR73-012 (AMM No. 73-11-10) 或

(2) CFMI公司1997年12月12日颁发的AOW No. 277/97或

(3) CFMI公司1997年12月12日颁发的AOW 97CFM56-5-22或

(4) 空客公司1997年12月10日颁发的AOT No. 73-03或

(5) CFMI公司1998年5月26日颁发的服务通告CFM56-5 73-136, CFM56-5B 73-056, CFM56-5C 73-073。

注: 每次打开燃油滤盖, 应严格按照AMM中规定的程序执行。

3. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1998 年 12 月 1 日

六. 颁发日期: 1998 年 11 月 27 日

七. 联系人: 孙晓宁  
民航总局航空器适航司  
010-64091133