

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-MULT-13

修正案号：39-1885

一. 标题： 检查机身气密舱后端框

二. 适用范围：

所有在中国注册，未进行6788改装的空客A310/A300-600飞机

三. 参考文件：

1.DGAC AD 97-061-212(B)

2.空客公司 SB A300-53-6066

A300-53-6017

A310-53-2092

A310-53-2036

四. 原因、措施和规定

为了防止机身气密舱后端框下框缘区域(左、右27长桁之间)产生腐蚀，影响舱壁的结构完整性，进而导致客舱失密，必须完成以下工作：

(a) 自本指令生效之日起18个月内，按照空客公司SB A300-53-6066或A310-53-2092的要求进行一次目视检查(如果需要，则进行修理)。

(b) 按空客公司SB A300-53-6066或A310-53-2092的要求，按以下间隔进行重复检查(如果需要，则进行修理)：

①未贯彻空客公司SB A300-53-6017或A310-53-2036要求的飞机，每3年进行一次。

②已贯彻空客公司SB A300-53-6017或A310-53-2036要求的飞

机, 每5年进行一次。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1997 年 3 月 28 日

六. 颁发日期: 1997 年 3 月 21 日

七. 联系人: 吴少杰
民航西北管理局适航处
8701081