

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1992-TB20-01R1

修正案号：39-1182

一. 标题： 检查 TB-20 飞机的排气系统

二. 适用范围：

所有TB-20飞机

三. 参考文件：

1.DGAC 适航指令 92-152(A)R2

2.SOCATA TB 飞机服务通告 10-072-78

四. 原因、措施和规定

1.为确保排气系统的完整性,必须在本指令生效后的50飞行小时内按照服务通告SB10-072-78第4节和第5节的说明,更换安装座凸缘密封垫以及安装座凸缘和歧管的连接件(除非事先已经完成)。若采取其它等效的方法执行本指令,必须按照适航管理程序AP-39-01中5.4的要求完成报批手续。

2.发动机整流罩装好后,要使排气管位于整流罩下部孔的中间,确保不发生因左前歧管使整流罩过热的情况。

3.如果排气管侧缘裂纹,可选装10-9196元件。

4.如果热交换器上有裂纹,参考维护手册VIII.6或21.40。

5.在飞机履历本上记录本指令的执行情况。

五. 生效日期：1994 年 4 月 26 日

六. 颁发日期: 1994 年 4 月 21 日

七. 联系人: 蔡标
民航西南管理局适航处
5581466-2538