

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-D328-07

修正案号：39-4237

一. 标题： 检查方向舵弹簧调整片摇臂组件

二. 适用范围：

所有Dornier 328-300飞机。

三. 参考文件：

1、德国当局适航指令 LBA AD 2003-384, 2003 年 11 月 13 日生效；

2、Dornier 328J 紧急服务通告 No.ASB-328J-27-013, 2003 年 2 月 12 日颁发。

四. 原因、措施和规定

由于方向舵弹簧调整片摇臂组件轴承耳出现裂纹，可能导致方向舵飞行操纵系统失效。为避免此类故障发生，要求完成以下工作，除非已事先完成：

在本指令生效400个飞行小时内（下一个计划A检和等效检修），但最迟不能超过2个月，根据Dornier 328J 紧急服务通告 No. ASB-328J-27-013（2003年2月12日颁发），对方向舵弹簧片摇臂组件进行检查，有必要的话更换有关的组件。以后，在进行每个C检或等效检修时，必须完成上述检查。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2003 年 12 月 2 日

六. 颁发日期：2003 年 12 月 1 日

七. 联系人： 王敏
民航中南管理局适航处
020-86122536