

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1992-DHC8-06

修正案号：39-0876

一. 标题： 更换汇流条上的铝垫片

二. 适用范围：

适用于还未完成8 / 1970号改装的德·哈维兰公司生产的冲八300系列飞机

三. 参考文件：

1、加拿大运输部的适航指令 CF-92-20

2、德·哈维兰公司 1992 年 10 月 23 日发布的紧急 SB A8-24-44
或以后的修改版本

四. 原因、措施和规定

在使用期较长的飞机上，已经发现：直流馈电电缆正在松动和腐蚀，原因是由于在连接馈电电缆的汇流条上使用了铝垫片，这将导致导电率下降，进一步引起过热损坏。

为防止直流馈电电缆松动和腐蚀，应在本指令生效后，60天以内，按照92年10月23日发布的SB A8-24-44或以后的修改版本，用钢垫片取代受到影响的连接处铝垫片。

五. 生效日期：1992 年 11 月 9 日

六. 颁发日期：1992 年 11 月 9 日

七. 联系人: 邬纪召
民航华东管理局适航处
(021) 2687788-6123