

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-A320-03

修正案号：39-1825

一. 标题： 滑动窗框的检查

二. 适用范围：

未执行空客20473号改装、生产序号为002至004，以及023的A320-111、-211飞机。

三. 参考文件：

DGAC 96-235-088(B)

空客服务通告 A320-53-1065

四. 原因、措施和规定

为了检测影响飞机整体结构的滑动窗疲劳裂纹，要求在规定时间内完成下列工作：

1. 20000次飞行前，对生产序号002的飞机左右边、生产序号003和004的飞机右边以及生产序号023的飞机左边进行外部滑动窗框检查：

---使用超声波检测连接件A、B和C周围。

---使用涡流方法检测连接件D和C周围。

具体操作请依照空客服务通告A320-53-1065的介绍。

2. 如果未发现裂纹，在一定时间间隔内，但不超过13000次飞行，按本指令第1段要求重复检查。

3. 如果发现裂纹，根据连接件的全长与空客公司联系确定修理方法，修理范围参照空客服务通告A320-53-1065的要求。

五. 生效日期: 1997 年 1 月 20 日

六. 颁发日期: 1997 年 1 月 20 日

七. 联系人: 王坚  
民航西南管理局适航处  
(028) 5702572