

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1992-B212-02

修正案号：39-0817

一. 标题： 检查主变速箱行星齿轮

二. 适用范围：

所有贝尔-212型直升机

三. 参考文件：

FAA AD92-11-07 修正案 39-8257

四. 原因、措施和规定

为防止主变速箱下部行星齿轮(件号204-040-785-003)的疲劳损坏而引起的飞机失控，要求完成以下工作：

1. 在本指令生效后的600飞行小时内，或从上次磁粉探伤后累积飞行3,100时之前(先到为准)，按照BHTI的维护，修理和翻修手册对主变速箱下部行星齿轮做一次磁粉探伤检查。

2. 每隔3,100飞行小时重复一次本指令1段中规定的检查。

3. 在下次飞行前更换不适航的零件。

五. 生效日期：1992年8月15日

六. 颁发日期：1992年8月7日

七. 联系人： 赵强

民航总局航空器适航司
4012233-8987