

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-B737-09

修正案号：39-0443

一. 标题： 检查和更换燃油供油管

二. 适用范围：  
所有波音737-300型飞机

三. 参考文件：  
FAA 适航指令 90-15-03 修正案 39-6650

四. 原因、措施和规定

为避免燃油管路与机翼及其吊架区域相磨造成渗漏，引起着火，在本指令生效后三个月内完成以下工作(除非已事先完成)：

1. 按波音服务通告737-28-1055修改1(1988年10月27日颁发)的要求检查左发动机燃油管组件的间隙和磨损情况。如发现间隙不合适，应在下次飞行前，按波音服务通告737-28-1084(1989年9月14日颁发)的要求更换燃油管，并按波音服务通告737-28-1055修改1(1988年10月27日颁发)的要求确保燃油管与支架结构间的最小间隙。

2. 按波音服务通告737-28-1084(1989年9月14日颁发)的要求更换左发动机燃油供油管，并按波音服务通告737-28-1055修改1(1988年10月27日颁发)的要求确保燃油管与支架结构间的最小间隙。

五. 生效日期：1990年8月14日

六. 颁发日期: 1990 年 7 月 30 日

七. 联系人: 李海  
中国民航局适航司  
4012233-8315