

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-A340-17

修正案号：39-3803

一. 标题：反推 J 形环 (J-RING) 的结构检查

二. 适用范围：

适用于空客A340-211，-212，-213，-311，-312，-313所有系列号的飞机

三. 参考文件：

1.DGAC AD2002-512(B)

2.SB ROHR RA34078-72

四. 原因、措施和规定

除非已完成，否则下列措施在本指令生效后必须完成：

1、在反推自新件使用后累计6666飞行循环前，按SB ROHR RA34078-72的要求，对反推J-RING的结构执行涡流检查 (HFEC)。

2、如果未探测到裂纹或裂纹长度小于2.5mm，以不超过120飞行循环的反推使用间隔重复上述检查。

3、如果裂纹长度超过2.5mm，在下次飞行前更换反推，并且联系空客公司（或GOODRICH的区域服务代表）。

五. 生效日期：2002 年 10 月 23 日

六. 颁发日期：2002 年 10 月 21 日

七. 联系人: 侯慧卿
民航华东管理局适航处
021-62688899-26120