

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-A340-14R1

修正案号：39-3953

一. 标题： 检查冲压空气涡轮(RAT)旋转式电磁线圈的位置

二. 适用范围：

适用于空客A340-211, -212, -213, -311, -312, -313型所有序号的飞机，且这些飞机上安装了ERPS06M型的RAT组件，件号为P/N 766351, 768084, 770379, 770952或770952A, 含RAT作动器P/N 5911905, 5911326, 5913234(含备件)。

提醒：营运人有责任确保可能安装到飞机上的任何RAT备件已经完成了本指令。

三. 参考文件：

1.DGAC AD2002-423(B)R1

2.AIRBUS SB A340-29-4064 (或以后批准的修改版)

四. 原因、措施和规定

在地面实验时，有报告显示冲压空气涡轮(RAT)未放出，因此颁发该指令。本修改版在指令的适用性方面做了修订。

在本适航指令的原始版生效后必须完成下述工作，除非已经完成：

1、根据空客SB A340-29-4064的说明，确认受影响的作动器的序列号(S/N)。

2、如果作动器的序列号S/N大于1286，不需要进行检查。

3、如果作动器的序列号S/N小于或等于1286，在2004年8月31日前，

检查冲压空气涡轮 (RAT) 旋转式电磁线圈位置的正确性，如需要，根据 AIRBUS SB A340-29-4064 的说明采取纠正措施。

五. 生效日期：2003 年 2 月 24 日

六. 颁发日期：2003 年 2 月 21 日

七. 联系人： 侯慧卿  
民航华东管理局适航处  
021-51126120