

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-DHC8-02

修正案号：39-0384

一. 标题：目视检查襟翼第5号导轨失效保险片(FAIL SAFE STRAPS)裂缝

二. 适用范围：
冲八(DHC-8)飞机出厂序号1至119号

三. 参考文件：
1.FAA 适航指令 90-02-03,修正案 39-6438
2.加拿大波音德·哈维兰公司 1989 年 3 月 31 日发布的 8-57-10 号服务通告

四. 原因、措施和规定

已有实例发现：襟翼第5号导轨失效保险片由于安装不当，出现疲劳断裂。这种情况可能导致机翼上的襟翼支架强度衰变，并可能进一步发生襟翼脱落事故。

采取的措施：

按照加拿大波音德·哈维兰公司1989年3月31日发布的第8-57-10号服务通告，目视检查襟翼第5号导轨失效保险片裂缝。如没有发现裂缝，则按照服务通告修正保险片上的孔；如发现裂缝，则在下次飞行之前，必须按照服务通告更换失效保险片。

完成期限：自生效之日起，在使用时间500小时或90天以内，完成此指令

五. 生效日期: 1990 年 2 月 9 日

六. 颁发日期: 1990 年 2 月 23 日

七. 联系人: 邬纪召
中国民航华东局适航处
2536530-2197