

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-MD82-08

修正案号：39-0335

一. 标题： 检查及更换动力传输组件关断活门

二. 适用范围：

装有件号为P/N240695动力传输组件关断活门(PTU S/O的MD80系列飞机)

三. 参考文件：

1.FAA 适航指令 89-22-02 修正案 39-6356

2.MD 公司电传:MD-80-COM-24/JCE(89 年 9 月 18 日发)

四. 原因、措施和规定

为防止双重液压系统失效,必须完成以下工作：

1. 自本指令生效后200起落或累计使用2000起落内(以后到为准)按MD公司电传MD-80-COM-24/JCE的内容,用相同件号的新螺钉,更换动力传输组件关断活门的“电机与活门”连接螺钉其件号为P/N NAS 1101E4-14。此后,每2000起落更换上述螺钉。

2. 用件号为P/N 240695-1的动力传输组件关断活门更换件号为P/N240695的动力传输组件关断活门后,可停止执行上述1. 节内容。

五. 生效日期：1989 年 11 月 10 日

六. 颁发日期：1989 年 11 月 10 日

七. 联系人: 王春林
中国民航局适航司
4012233-8315