

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-A320-23

修正案号：39-3389

一. 标题： 黄色液压系统-停留刹车操纵活门(PBOV)

二. 适用范围：

所有装有MESSIER-BUGATTI停留刹车操纵活门(PBOV)，件号为PN A25315-1，序号 SN H2372到 SN H2989(含)的A319，A320，A321飞机。

对以上范围内但已完成MESSIER-BUGATTI SB A25315-32-3215并标有“V”或“VF+E”的件不适用本指令。

三. 参考文件：

DGAC AD 2001-384 (B) (2001年9月5日)

AIRBUS INDUSTRIE SB A320-32A1233 (或经批准的后期改版)

MESSIER-BUGATTI SB A25315-32-3215

四. 原因、措施和规定

在飞机黄色液压系统的停留刹车活门(PBOV)发现外漏，外漏发生在3个接头之一或通气孔处。

这种外漏会造成失去黄色系统和停留刹车蓄压器功能，造成备用刹车系统/应急刹车的不正确操纵。

在本指令生效后7天内，除非已完成，要求确认停留刹车(PBOV)是否在本指令范围内，并按AIRBUS SB A320-32A1233采取正确的措施。

五. 生效日期：2001 年 10 月 15 日

六. 颁发日期：2001 年 9 月 28 日

七. 联系人： 陈 波
民航西南管理局适航处
028-5702374