

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-A340-26R1

修正案号：39-3312

一. 标题： 检查中起落架后门前铰链座

二. 适用范围：

适用于还没有完成AIRBUS INDUSTRIE 改装号46869(或SB A340-52-4067修订3或以后批准的版本)的所有A340系列飞机

三. 参考文件：

- 1.DGAC AD2000-236-150(B)R1
- 3.SB A340-52-4065R1(或以后批准的修订版)
- 4.SB A340-52-4067R3(或以后批准的修订版)

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD2000-A340-26, 39-2970

为了保持中起落架门铰链座的结构完整性, 在本指令生效后必须完成下列工作：

A. 检查

1. 在下列门槛值时完成，以后到为准：

- 在飞机后起落架门首次安装后累计使用至1300飞行循环前；或
- 适航指令CAD1999-A340-15生效时对于累计使用1300飞行循环以上且不超过2000飞行循环的起落架门, 在指令CAD1999-A340-15生效后500飞行循环内；或

-对于适航指令CAD1999-A340-15生效时已超过2000飞行循环的起落架门,在适航指令CAD1999-A340-15生效后200飞行循环内;

按照SB A340-52-4065R1对左和右中起落架后门前铰链做一次详细的目视检查或一次高频涡流检查;

2. 根据检查结果:

2.1 如必要,按照SB A340-52-4065R1的规定和给出的门槛值,更换铰链座;

2.2 以间隔不超过下列规定重复检查:

-对于做过详细目视检查的铰链座,以150飞行循环:

-对于做过高频涡流检查的铰链座,以320飞行循环:

2.3 对于上面2.1更换的相同设计新铰链座,在铰链座更换后累计1300飞行循环前完成首次检查(详细目视检查或高频涡流检查),并以上面2.2段的要求的间隔进行重复检查;

2.4. 不管检查结果如何,必须报告AIRBUS INDUSTRIE;

B. 改装

1、不迟于2001. 10. 31,按照SB A340-52-4067R3的规定,更换左和右中起落架后门前铰链座;

2、对于在本指令生效时已经按照SB A340-52-4067R1或R2的要求更换了铰链座的飞机,在最迟2001年10月31日以前,按照SB A340-52-4067R3的规定,在飞机上核实安装的螺栓其螺纹至少突出0.8mm。

五. 生效日期: 2001 年 8 月 30 日

六. 颁发日期: 2001 年 8 月 30 日

七. 联系人: 邬纪召
民航华东管理局适航处
021-62688899-26120