

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1994-MD82-01

修正案号：39-1111

一. 标题： 检查前轮组件

二. 适用范围：

装有件号为9550267-6或9550267-7的前轮组件的所有MD-82型飞机

三. 参考文件：

- 1)FAA 颁发的适航指令 AD93-23-11;
- 2)飞机刹车系统公司的服务信函 MD82-SL-3(1993.2.10 颁发)

四. 原因、措施和规定

由于怀疑安装了没有被批准的部件，为了防止降低前轮组件的结构完整性，完成下述要求(除非事先已经完成)：

(一)在本适航指令生效后60天以内，必须完成本适航指令(一)(a)或(一)(b)。

(a)按照飞机刹车系统公司的服务信函MD82-SL-3 (1993.2.10颁发)第二部分—完成指令，一次性目视检查件号为9550267-6或9550267-7前轮组件，以确保正确地识别这些组件。

(1)如不能正确地识别前轮组件，在下次飞行以前，按照飞机维修手册，用一个FAA批准的组件更换不能识别的前轮组件。

(2)如能正确地识别每个前轮组件，本节不再要求做任何工作。

(b)通过查维修记录和其他记录，可以得到件号为9550267-6和

9550267-7的前轮组件是否是Aviation Wheel and Brake, Miami, Florida 公司生产的结论。

(1) 如不能得到结论或结论结果表明所有前轮组件是Aviation Wheel and Brake公司生产的, 必须完成本适航指令(一)(a)要求的检查。

(2) 如得到前轮组件不是Aviation Wheel and Brake公司生产的结论, 本节不再要求对该前轮组件做任何工作。

(二) 自本适航指令生效之日, 未按本适航指令(一)(a)、(一)(b)检查的前轮组件(件号为9550267-6或9550267-7)不得装机使用。

五. 生效日期: 1994 年 1 月 15 日

六. 颁发日期: 1994 年 1 月 13 日

七. 联系人: 何正华
民航华东管理局适航处
(021) 2687788-6126