

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-MULT-37

修正案号：39-4147

一. 标题： 54 框的腐蚀预防

二. 适用范围：

所有未完成5946 (SB A310-53-2027或SB A300-53-6008) 和8057 (SB A310-21-2041或SB A300-21-6025) 改装的A310和A300-600飞机。

三. 参考文件：

1.DGAC AD 2003-317(B)

2.AIRBUS Service Bulletins

A310-21-2041

A300-21-6025

A310-53-2027

A300-53-6008

A310-53-2066R1

A300-53-6038R1

或最新更改版次

四. 原因、措施和规定

在A300飞机机身结构上调查显示，在货舱处39和54压力框较低部位存在腐蚀。其原因是此处的隔热毯无法排水。如果不采取措施，这将导致降低机身结构的完整性。自本指令生效至日起，在2005年6月30日前完成以下工作：

1. 按照SB A310-21-2041或A300-21-6025的要求, 改装54框后面的隔热层。

2. 按照SB A310-53-2027或A300-53-6008的要求, 改装机身排水系统。

完成以上改装的飞机, 必须按照MPD 53-15-31-01-1和53-15-33-01-1进行检查。

五. 生效日期: 2003 年 9 月 23 日

六. 颁发日期: 2003 年 9 月 16 日

七. 联系人: 吴少杰  
民航西北管理局适航处  
029 8703020