

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1988-B737-07

修正案号：39-0192

一. 标题： 波音 737 系列飞机后厕所改装

二. 适用范围：

所有737飞机[安装非模块式(NO-MODULAR)后厕所]

三. 参考文件：

FAA 适航指令 88-14-07,修正案 39-5966

四. 原因、措施和规定

本指令要求在后厕所的纸巾和纸杯供应器后部安装一个保护罩，以防止由于在飞机侧壁板内积存可燃物质，而导致火灾。

要求各使用单位完成以下工作，除非以前已完成：

1. 在本指令生效之日后，三个月内，对厕所的纸巾和纸杯供应器后侧区域防护罩进行检查。

(1)如果供应器后侧已经安装有保护罩，足以阻止杂物掉下后厕所侧壁板下部，则不需进行任何工作。

(2)如果未安装保护罩，则应以不超过3个月为周期，定期检查后厕所供应器，并清除所有杂物，直到按下述2段要求完成为止。

2. 在本指令生效后15个月内，在后厕所纸巾和纸杯供应器后侧安装保护罩。这个保护罩应能包容整个后侧面，并能防止杂物落在侧壁板后面。

注：“非模块式”厕所，即不是独立的实体，而是装配在飞机上的。

五. 生效日期: 1988 年 8 月 11 日

六. 颁发日期: 1988 年 7 月 27 日

七. 联系人: 李海
中国民航局适航司
4012233-8315