

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发, 内容涉及飞行安全, 是强制性措施。如不按规定完成, 有关航空器将不再适航。

编号: CAD1996-A310-04

修正案号: 39-1624

一. 标题: 检查机翼上表面根部蒙皮的固定装置

二. 适用范围:

未完成AIRBUS INDUSTRIE 11015改装或A310-53-2083服务通告的所有A310飞机。

三. 参考文件:

1. DGAC 适航指令 96-058-198(B)
2. AIRBUS INDUSTRIE SB A310-53-2078
3. AIRBUS INDUSTRIE SB A310-53-2083

四. 原因、措施和规定

为防止因机翼上表面根部蒙皮固定装置的损伤而导致整流包皮在飞行过程中飞掉, 要求完成以下工作:

1. 已累计到5000飞行小时或在本指令生效后1200飞行小时内, 以后到为准, 按AIRBUS INDUSTRIE SB A310-53-2078 对该部位进行检查。
2. 根据检查的结果和可能采取的修理措施, 按SB A310-53-2078所规定的检查间隔进行重复检查, 或完成SB A310-53-2083, 安装新封严装置和增加隔板。

注: 对已完成AIRBUS INDUSTRIE SB A310-53-2083的飞机, 可不执行本指令。

五. 生效日期: 1996 年 5 月 10 日

六. 颁发日期: 1996 年 4 月 24 日

七. 联系人: 陈岳亭  
民航西北管理局适航处  
(029) 8701081