

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-A320-12

修正案号：39-1726

一. 标题： 检查机翼油箱内 P 型线卡

二. 适用范围：

生产序号为129至343(含)、345至347(含)、349至363(含)的A320系列飞机

三. 参考文件：

1.FAA AD96-18-12 修正案 39-9736

2.空客服务通告 A320-28-1052 Rev.2(94.9.8 发)

四. 原因、措施和规定

为保证机翼油箱内安装正确的P型线卡，必须完成以下工作：

(一)在本指令生效6个月内，按照空客1994年9月8日发布的服务通告A320-28-1052第2次修正版的内容，实施一次性检查，以查实机翼燃油箱内外侧6肋处是否安装正确的P型线卡以及线卡处导线是否有损伤。凡在本指令生效前，按照空客服务通告A320-28-1052第1次修正版完成上述内容的认为已完成本指令。

(1)如果检查中发现线路有任何损伤，在下一次飞行前按照飞机线路手册进行修复。

(2)如果安装有P/N NSA5515-03NF或NSA5516-03NV的P型线卡，在下次飞行前，依照服务通告的要求，用P/N NSA5515-03NF或NSA5516-03NV新的抗燃油P型线卡替换。

(二) 本指令可采取等效的办法或调整完成时间，但必须获得适航部门的批准。

(三) 为完成本指令而进行的调机飞行，可申请特许飞行。

(四) 空客服务通告A320-28-1052第2次修正(1994. 9. 8发)。

有效页清单：

页号	修正版	颁发日期
1--5	2	94年9月8日
6--9	原版	93年7月7日

五. 生效日期：1996 年 10 月 9 日

六. 颁发日期：1996 年 10 月 4 日

七. 联系人： 王坚
民航西南管理局适航处
(028) 5702572