

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-A320-03

修正案号：39-3530

一. 标题： 检查更换驾驶舱侧面固定窗--外层脱落

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的装有PPG Aerospace制造的驾驶舱侧面固定窗，件号：NP-165313-1或NP-165313-2，序号：95001H0001以下（PPG Aerospace制造日期：1995年1月以前）的所有A319、A320、A321飞机。

三. 参考文件：

1.DGAC AD 2001-632 (B)

2.空客服务通告 A320-56-1009 及其后经批准改版。

四. 原因、措施和规定

运行期间曾发生一起驾驶舱侧面固定窗外玻璃层脱落事件，调查表明制造过程的缺陷导致窗户玻璃中心层和外玻璃层之间进入湿气。外玻璃层的脱落可能导致飞机损伤或飞越地面、人群，故要求完成下列工作，除非事先已经完成：

1. 本指令生效后500飞行小时内，如事先未完成，则必须按照空客服务通告A320-56-1009的说明识别驾驶舱横侧固定窗，检查本指令适用范围段列出的受怀疑的窗户，如有必要按照空客服务通告A320-56-1009的说明更换。

2. 对于受怀疑的窗户，每500飞行小时重复检查直到按照空客服务通告A320-56-1009的说明更换。

五. 生效日期: 2002 年 2 月 2 日

六. 颁发日期: 2002 年 1 月 23 日

七. 联系人: 蒲洪勇  
民航西南管理局适航处  
028-5703665