

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2004-E120-01

修正案号：39-4344

一. 标题： 检查右侧总桨距扭力管联接部件

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的、装有件号为C671C4101202或C671C4101203的右侧总桨距扭力管联接部件的EC120 B系列直升飞机。

三. 参考文件：

1. DGAC UF-2004-026
2. 欧直 EC120 紧急电报 67A014 及后续批准的改版

四. 原因、措施和规定

为防止右侧总桨距扭力管联接部件失效，要求完成下述工作，事先已完成者除外：

强制措施和执行的时间

A. 本适航指令生效后，强制执行下列措施：

(1) 在10个飞行小时内，按照欧直E120紧急电报67A014第2.B.2段的说明进行下列检查：

(i) 联接部件连接螺栓的拧紧力矩载荷。

(ii) 联接部件是否有裂纹。

(2) 如果联接部件连接螺栓的拧紧力矩载荷超过规定的极限值(8Nm)或在联接部件上发现裂纹，则在下次飞行前更换受影响的联接部件。

替代方法

B. 完成本适航指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2004 年 2 月 23 日

六. 颁发日期：2004 年 2 月 23 日

七. 联系人： 柳本强  
民航华北局适航审定处  
010-64595987