

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC

## 适 航 指 令

### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1994-T154-05R1

修正案号：39-1373

一. 标题： TY-154M飞机空调系统管路的改装

二. 适用范围：

所有TY-154M型飞机

三. 参考文件：

1. TY-154M型飞机，154-4621BY-AБ号服务通告(1994年1月14日)

2. CAD94-T154-03，修正案 39-1131

3. CAD94-T154-05，修正案 39-1218

四. 原因、措施和规定

为了提高TY-154M型飞机空调系统的可靠性，除非事先已完成，必须完成以下工作：

1. 自本指令生效之日起30天内，所有出厂序号为706至919（含）的TY-154M飞机，应按154-4621BY-AБ号服务通告完成第一部分改装，即将连接引气管路和2#发动机起动管路的导管，连同补偿器（8Д2.995.050）一起拆下。

2. 所有出厂序号为706至950（含）的TY-154M飞机，应按154-4621BY-AБ号服务通告的要求在最近一次大修时完成第二部分改装，即移动由辅助动力装置起动2#发动机的起动导管中的单向活门（3203）的安装位置。

3. 完成上述两部分改装后，不再执行CAD94-T154-03，修正案39-1131（标题：重复检查**TY-154M**飞机二发空气散热器导流叶片）。

五. 生效日期：1995 年 3 月 18 日

六. 颁发日期：1995 年 3 月 10 日

七. 联系人： 孙晓宁  
民航总局航空器适航司  
4012233-8987