

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-MULT-26

修正案号：39-1715

一. 标题： 更换外流安全活门

二. 适用范围：

列在联信公司 (ALLIED SIGNAL AEROSPACE) 服务通告
103570-21-4012R1和103648-21-4022R1上的空中国王B200(最高飞行
高度超过31000英尺者)和B300型飞机

三. 参考文件：

1.FAA AD96-17-10 39-9719

2.联信公司服务通告 103570-21-4012R1 1995 年 5 月 30 日

3.联信公司服务通告 103648-21-4022R1 1995 年 5 月 30 日

四. 原因、措施和规定

为防止外流安全活门裂纹并导致其失效, 从而造成飞机快速释
压, 要求完成以下工作(事先已完成者除外):

A. 在本指令生效后18个月内, 根据联信公司服务通告
103570-70-4012R1(适用于装有件号为103570-25、103570-26或
103570-27的外流安全活门的飞机)或103648-21-4022R1(适用于装
有件号为103648-1、103648-3、103648-4、103648-5、103648-6、
103648-7或103648-13的外流安全活门的飞机), 更换外流安全活门。

B. 本指令生效后, 不得将联信公司服务通告1035-21-4012R1(适
用于装有件号为103570-25、103570-26或103570-27的放泄活门的飞

机)或103648-21-4022R1(适用于装有件号为103648-1、103648-3、103648-4、103648-5、103648-6、103648-7或103648-13的外流活门的飞机)上所指出的件号和序号的外流安全活门装到飞机上使用。

C. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1996 年 9 月 24 日

六. 颁发日期: 1996 年 9 月 10 日

七. 联系人: 邵仁明
民航华北管理局适航处
64592341