

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2004-A310-01

修正案号：39-4290

一. 标题： 更换 PW4000 发动机滑油软管

二. 适用范围：

所有在中国注册的装有PW 4000发动机, 未完成改装12468或SB A310-79-2004的A310-324、325系列飞机

三. 参考文件：

1. FAA AD 2003-25-06 修正案 39-13389
2. DGAC AD 2002-173(B)
3. 空客公司 SB A310-79-2004 或最新版
4. 普惠公司 SB PW4NAC A79-21

四. 原因、措施和规定

当发动机失火时滑油压力指示器和滑油低压警告可能导致发动机未经提示的停车，为了防止该失效，要求完成以下工作：

要求在本指令生效8个日历月内，按照空客公司SB A310-79-2004用改进的管件（P/N 221-5318-501）替换连接滑油压力传感器和滑油路的软管（P/N 113286）。更换后在飞行前应对发动机滑油系统执行一次测试。

五. 生效日期：2004 年 1 月 22 日

六. 颁发日期: 2004 年 1 月 18 日

七. 联系人: 杨子洲
西北管理局适航审定处
029 88791076