

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2004-AS35-03

修正案号：39-4426

一. 标题： 时限—维护检查—在寒冷气候下更换液压油

二. 适用范围：

在外界气温低于 -15°C （或低于 5°F ）条件下运行的AS350型B、BA、B1、B2、B3、BB和D系列直升机

三. 参考文件：

1)DGAC 适航指令 No F-2004-055 (A)，2004 年 4 月 28 日颁发

2)EUROCOPTER AS350 紧急服务通告(ASB) No. 05.00.45

(或该紧急服务通告任何以后的可接受的修订版)

四. 原因、措施和规定

1、由于发现在液压油被水高度污染时，飞行在寒冷气候条件下，在液压系统的一些部件中会形成结冰，因此颁发本适航指令。

2、以下措施在本适航指令生效后强制实施：

2.1一旦外界气温低于 -15°C （或低于 5°F ），只有在最近110飞行小时以及最近一个月内更换过液压油的直升机才允许飞行。

2.2否则，在再次飞行前直升机需按照EUROCOPTER AS350紧急服务通告(ASB) No. 05.00.45中2节的要求更换液压油。

3、完成本指令可采取保证安全的替代方法或调整完成时间，但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期：2004 年 5 月 14 日

六. 颁发日期：2004 年 5 月 14 日

七. 联系人： 梁刚
东北管理局适航审定处
(024)-88293939