

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-MD11-07

修正案号：39-1690

一. 标题： 检查前起落架锁定连杆螺栓

二. 适用范围：

列于麦道紧急服务通告MD11-32-060(1995.11.06)上的MD11系列飞机。

三. 参考文件：

1) FAA AD 96-14-04,39-9686

2) 麦道紧急服务通告 MD11-32-060(1995.11.06)

四. 原因、措施和规定

为防止前起落架锁定连杆螺栓失效压垮前起落架,完成以下工作。

(a) 本指令生效后24月内,按服务通告MD11-32-060,目视检查或查找记录确定前起落架上件号为(P/N)ACG7079-1的锁定连杆螺栓的序号。

(b) 如果锁定连杆螺栓序号在AP001至AP036(包括001和036)和AP200至AP344(包括200和344)内,则在本指令生效后24个月内,由序号不在上述范围的螺栓更换更换现有的螺栓。

(c) 如果锁定连杆螺栓不在本指令(b)节规定的范围内,则不必做任何工作。

(d) 本指令生效后,不许任何人在飞机上安装件号为(P/N)ACG7079-1序号在AP001至AP036(包括001和036)和AP200至

AP344(包括200和344)内的锁定连杆螺栓。

五. 生效日期: 1996 年 8 月 8 日

六. 颁发日期: 1996 年 8 月 7 日

七. 联系人: 张建中  
民航华东管理局适航处  
62687788-2197