

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1995-YK42-02

修正案号：39-1500

一. 标题： 检查中间发动机进气道

二. 适用范围：  
全部雅克-42飞机

三. 参考文件：  
俄罗斯适航指令 95-003-53 号(1995 年 10 月 6 日颁发)

四. 原因、措施和规定

在雅克-42No42542飞机完成T010000型技术维护时，发现中发进气道固定结头处支承架426929-00-3，-4和导流板426929-00-20，21，22等五处损坏（图号查零件目录071.11.00第53，54，55，74项），证明用户没有按技术维护规程71.10.00Б项的规定每隔600小时对以上结头进行有效的检查。

为了保证飞行安全，现规定各用户在收到本指令后尽早（最迟不超过十五日）对全部ЯК-42飞机的中发进气道固定结头按研制方工艺进行检查，并在此后按规定进行重复检查。

五. 生效日期：1995 年 10 月 25 日

六. 颁发日期：1995 年 10 月 25 日

七. 联系人: 夏贞科  
民航总局航空器适航司  
4012233-8987