

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-MULT-20

修正案号：39-4046

一. 标题： 冲压空气涡轮(RAT)旋臂支架接头(ATA57)

二. 适用范围：

所有在中国注册的空客A310和A300-600飞机

三. 参考文件：

1.DGAC AD 2003-149(B)

2.AIRBUS AOT 2003 年 3 月 6 日

3.A310-57A2085

4.A300-57A6096

四. 原因、措施和规定

某营运人报告在定期检查时发现RAT旋臂支架接头处存在裂纹。调查显示位于低安装边拐角处的裂纹是由于不正常的静载荷造成的。此故障发展可造成丧失RAT的功能。

要求：

在本指令生效600小时或3个月内，以先到为准，完成下列工作：

1) 按空客AOT A310-57A2085或A300-57A6096检查 RAT 旋臂支架接头，如需要，在下次飞行前采取纠正措施。

2) 将检查结果通知空客公司。

五. 生效日期：2003 年 5 月 26 日

六. 颁发日期: 2003 年 5 月 19 日

七. 联系人: 李锐
民航西北管理局适航处
029 8703021