

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-E155-01

修正案号：39-3994

一. 标题： 检查/调节门锁销的位置

二. 适用范围：

本指令适用于EC155 B型直升机。

三. 参考文件：

- 1、DGAC AD2002-186-005(A)R1，颁发日期：2003 年 3 月 5 日；
- 2、欧直 EC155 ASB No.52A008。

四. 原因、措施和规定

两个报告反映乘客铰链门在空中打开。调查表明，不符合要求地安装和调节门的锁机构，会导致门在空中开锁，并有丢失的风险。除非事先已完成，必须完成下列要求：

1、在本指令生效之日起，在25飞行小时内，按欧直EC155 ASB No. 52A008第2. B段的要求检查并调整每个门锁销的位置。

2、每次更换1、段提到的门时，执行欧直EC155 ASB No. 52A008第2. B段的要求。

完成本指令可采取能确保安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2003 年 4 月 2 日

六. 颁发日期: 2003 年 3 月 31 日

七. 联系人: 祝海鹰
民航中南管理局适航处
020-86122536