

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-A320-02

修正案号：39-1817

一. 标题： 检查机翼、机身接合处交叉接头的裂纹情况

二. 适用范围：

适用于所有A320飞机

三. 参考文件：

DGAC AD96-299-094(B)

空客 SB A320-57-1051R1 或以后批准的修正

四. 原因、措施和规定

为了发现影响飞机结构完整性的交叉接头疲劳裂纹，在本指令规定的有效期内，完成下列工作：

①总起落达到28000次以前，按空客服务通告A320-57-1051R1的说明，完成一次对交叉接头的超声波检查。

②如未发现裂纹，按本指令①的要求，在间隔不超过20000次起落完成重复检查。

③如首次和间隔检查时发现了裂纹，确定裂纹长度，并按空客服务通告A320-57-1051R1的说明，完成修理和重检。

五. 生效日期：1997 年 1 月 6 日

六. 颁发日期：1997 年 1 月 6 日

七. 联系人: 王力
民航西南管理局适航处
(028) 5702573