

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-B767-03

修正案号：39-0372

一. 标题： 检查 8 级引气单向活门

二. 适用范围：

B2551、B2552、B2553、B2554、B2555、B2556

三. 参考文件：

(1)FAA89-NM-72-AD，修正案 39-6509

(2)波音电传:M-7240-90-0386 1990 年 2 月 19 日

(3)HAMILTON STANDARD 服务通告:36-2078 1989 年 3 月 1 日

(4)HAMILTON STANDARD 服务通告:36-2078 Rev.1 1989 年 8 月 15 日

(5)HAMILTON STANDARD 服务通告:36-2082 1989 年 8 月 1 日

四. 原因、措施和规定

为了防止空气系统8级单向活门失效而引起发动机或空气系统损坏，要求对装有HAMILTON STANDARD厂生产的8级引气单向活门<件号773856>的飞机按以下规定执行：

(1)在本指令生效后500使用小时以内或在活门累计使用1200小时前，以后到者准，根据HAMILTON STANDARD服务通告36-2078或修订版1的要求，检查8级引气单向活门。对不符合任一检查要求的单向活门，在下次飞行前，应予以修理或更换。在此之后，以不超过1200使用小时的时间间隔，根据HAMILTON STANDARD服务通告36-2078或修订版1的

要求，重复检查单向活门。

(2) 对使用的单向活门，在装机使用前，必须根据 HAMILTON STANDARD 服务通告 36-2078 或修订版 1 进行检查，并根据需要进行修理。

(3) 已按 HAMILTON STANDARD 服务通告 36-2082 进行改装过的单向活门可终止执行本指令重复检查要求。

(4) 件号为 773856-14 的单向活门不在执行本指令 (1) 和 (2) 的检查范围内，故安装件号为 773856-14 的单向活门可终止执行本指令。

(5) 完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1990 年 3 月 19 日

六. 颁发日期：1990 年 2 月 27 日

七. 联系人： 陈岳宏  
中国民航华北局适航处  
4562341