

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-R044-03

修正案号：39-2902

一. 标题： 更换离合器制动锁并修改旋翼飞机飞行手册内容

二. 适用范围：

安装有件号为C188—3，系列号为0003至0505（含）的离合器制动锁的系列号为0001至0541（含）、0543、0550、0556和0565的R44直升机。

三. 参考文件：

FAA AD2000—08—04，修正案号 39—11690

四. 原因、措施和规定

为防止离合器制动锁失效，使主旋翼在自旋期间失去转速，导致直升机失去控制，要求在30天内或50个飞行小时内，以先到为准，完成下述工作，除非已事先完成。

1、将件号为C188—3，系列号为0003—0505（含）的离合器制动锁更换为件号为C188—3，系列号为0506或以上的离合器制动锁。

2、取出以下内容，以适用为准：

1) 旋翼飞机飞行手册飞行员特别警告部分（1999年3月22日版）中有关Robinson直升机公司R44服务通告SB—32（1999年3月22日版）的内容，或

2) 旋翼飞机飞行手册正常程序部中飞行员特别警告部分页P. 4—8和P. 4—9之间关于AD99—07—18要求的内容。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2000 年 5 月 10 日

六. 颁发日期：2000 年 5 月 10 日

七. 联系人： 王敏
民航中南管理局适航处
020-86128625