

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-AS35-04

修正案号：39-3467

一. 标题： 检查星形件直臂末端的金属衬套

二. 适用范围：

装有星形件 (STARFLEX) 件号 (P/N) 为350A31.1916.00的AS350B2飞机。

三. 参考文件：

1) DGAC AD2001-557-086 (A) R1

2) 紧急传真 Alert Telex EUROCOPTER AS350 NO.05.00.38

四. 原因、措施和规定

本适航指令的颁发是由于发生了几起安装在星形件 (STARFLEX) 直臂末端上的金属衬套快速粘接失效，有时导致机舱强烈地振动而引起飞行员迅速着陆。除非事先已经完成，必须完成下列工作：

在每次飞行后，旋翼停转后，按照紧急传真EUROCOPTER AS350 NO.05.00.38中第2段 (paragraph 2) 的说明，检查三个星形件 (STARFLEX) 直臂末端上粘接的金属衬套附着的定位舌。

注：这项检查可由接受过进场训练的飞行员执行。

完成本指令可采取等效的符合性方法和调整完成的时间，但必须得到中国民航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 12 月 14 日

六. 颁发日期: 2001 年 12 月 14 日

七. 联系人: 周乐夫
民航东北管理局适航处
(024)-88294337