

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2004-B747-06

修正案号：39-4402

一. 标题： 检查 W4489 导线束

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的、列在波音紧急服务通告747-21A2427内的波音747-400和-400D系列飞机

三. 参考文件：

1.FAA AD2004-07-20 修正案 39-13564

2.波音紧急服务通告 747-21A2427 2003 年 04 月 24 日

四. 原因、措施和规定

为防止由于导线束W4489与冷风机增压风扇壳体支架、排水管和 Related 结构相互磨擦，导致导线束损伤，进而产生放电和失火，要求完成下述工作，事先已完成者除外：

检查和相关调查/纠正措施

A. 在本适航指令生效后的12个月内，检查以测定导线束W4489的走向，并且在下次飞行前，根据适用性，通过执行波音紧急服务通告747-21A2427施工说明规定的所有措施，来完成所有的相关调查/纠正措施。

替代方法

B. 完成本适航指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航审定当局的批准。

五. 生效日期: 2004 年 4 月 21 日

六. 颁发日期: 2004 年 4 月 19 日

七. 联系人: 柳本强
民航华北局适航审定处
010-64595987