

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-MD11-05

修正案号：39-2839

一. 标题： 改装电瓶接地柱

二. 适用范围：

列在麦道1999年8月23日颁布的紧急服务通告SB MD11-24A141.R1上的所有MD-11系列飞机

三. 参考文件：

- 1、AD 2000-03-14 39-11573
- 2、SB MD11-24A141.R1 1999.8.23

四. 原因、措施和规定

为防止由于电瓶接地柱出现电弧，而导致中附件舱产生烟雾和起火，必须完成以下工作：

(a) 对于列在SB MD11-24-090, 1997.8.28; R1, 1998.6.10; 或R2, 1999.5.17上尚未完成改装的飞机：在本指令生效日后一年内，按照麦道1999年5月17日颁布的紧急服务通告SB MD11-24A141或1999年8月23日修正1的要求以及本指令(a)(1)或(a)(2)段的要求对中附件舱中电瓶接地线的安装进行改装。

(1) 选择1(支架组件改装) 改装、再检查和安装一个改装过的支架组件；调整铭牌；填补打开的孔；安装支撑组件和卡箍；用改进过的接头连接电瓶接地线。

(2) 选择2(支架组件更换) 安装一个新的支架组件；填补打

开的孔；安装支撑组件和卡箍；用改进过的接头连接电瓶接地线。

五. 生效日期：2000 年 3 月 24 日

六. 颁发日期：2000 年 3 月 20 日

七. 联系人： 郭奕柏
民航华东管理局适航处
02162688899-26120