

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-B737-15

修正案号：39-0477

一. 标题： 检查着陆灯空腔蒸气隔离封严件

二. 适用范围：

列于波音服务通告737-57A1197上的737系列飞机

三. 参考文件：

1.FAA 适航指令 90-20-22 修正案 39-6728

2.波音紧急服务通告 737-57A1197 (1989 年 12 月 21 日颁发)

四. 原因、措施和规定

为防止燃油蒸气渗漏到内侧固定前缘着陆灯空腔，引起燃油蒸气起火，除非已经完成外，必须完成下列工作：

1. 自本指令生效之日起180天内，按波音服务通告737-57A1197检查机翼内侧前缘着陆灯及转弯/滑行灯空腔燃油蒸气隔离封严是否正确。若发现封严不正确，在下次飞行前按上述服务通告修整蒸气隔离封严件。

2. 若发现任何不正常状态，在完成本指令第1段规定的检查后10天内，将检查结果书面报告适航当局。

3. 完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1990 年 11 月 2 日

六. 颁发日期: 1990 年 10 月 27 日

七. 联系人: 程辉  
中国民航局适航司  
4012233-8315