

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-B767-05

修正案号：39-3214

一. 标题： 更换饮用水加水管

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的、列在波音服务通告767-38A000057中的、并装有饮用水系统的波音B767系列飞机

三. 参考文件：

1. FAA AD 2001-08-22 修正案 39-12199

2. 波音紧急服务通告 767-38A000057 2000 年 7 月 13 日

四. 原因、措施和规定

为防止饮用水加水管上的合瓣式连接器 (clamshell coupling) 破裂导致大量的水流入后货舱，并使飞机重心大量偏移，从而降低飞机的可控性，要求完成以下工作，事先完成者除外：

更换：

A、在本指令生效后12个月内，波音紧急服务通告767-38A000057的要求，用一只新的软管更换目前使用的旧饮用水加水管。

备件：

B、本指令生效之日起，在任何飞机上不允许再安装件号为417T2021-179的饮用水加水管。

C、完成本指令可采取保证安全的替代方法或调整完成时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2001 年 6 月 1 日

六. 颁发日期: 2001 年 5 月 21 日

七. 联系人: 成树生  
民航华北管理局适航处  
010-64595987