

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-MULT-51

修正案号：39-4245

一. 标题： 改装 107VU 面板与 9DG 接触器间的导线连接

二. 适用范围：

所有已完成空客改装10750或空客 SB A310-30-2023或A300-30-6017（以上服务通告的原版或修订版）的所有空客A310和A300-600飞机，但不包括已完成空客改装12165或12484或已完成服务通告SB A310-24-2087或SBA300-24-6081的飞机。

三. 参考文件：

- 1.DGAC AD 2003-412
  - 2.AIRBUS SB A300-24-6081
  - 3.ARBUS SB A310-24-2087
- （或以上 SB 的修订版）

四. 原因、措施和规定

发现事例表明，经过10750改装的飞机在107VU面板支座与9DG接触器间导线套出现故障。

如果此故障没有被排除，可能导致燃油泵系统和皮托管加温系统短路，影响飞行安全。

除非已完成，在本指令生效之日起12个月内，完成以下工作：

按照空客SB A310-24-2087或A300-24-6081的要求，对位于107VU的面板的9DG接触器从新定位并且对面版支架处的导线外套增加保护

套。

五. 生效日期：2003 年 12 月 18 日

六. 颁发日期：2003 年 12 月 11 日

七. 联系人： 李锐  
民航西北管理局适航处  
029 8703021