

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1998-B737-20

修正案号：39-2287

一. 标题： 检查飞机发动机 EEC 故障信息

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的装有CFM56-7B系列发动机的波音737-600/-700/-800系列飞机，且发动机所装电子控制组件软件件号为1853M78P11或以前批准的版本

三. 参考文件：

1.DGAC AD NO.T98-350(B) R1 1998 年 8 月 28 日

2.CFM56-7B 用户电报 98/CFM56/312 R1 1998 年 8 月 28 日或后续修改版

四. 原因、措施和规定

为防止由于液压机械组件(HMU)故障导致非指令性发动机自动加速或空中停车，要求完成下述工作，已完成者除外：

A. 本指令生效后20个飞行循环或3天内，以先到为准，按CFM56-7B用户电报98/CFM56/312 R1的要求，检查两台发动机的EEC故障信息。

1. 如果只在一台发动机上发现用户电报中所述故障，则下次飞行前，用可用件更换HMU。如果更换HMU后故障仍存在，则按波音提供的适用的程序排故。

2. 如果在两台发动机上均发现用户电报中所述故障，则下次飞行前，用可用件更换有故障记载后飞行循环较多的发动机上的HMU。在飞

机恢复运营后的第二天，更换另外一台发动机上的HMU。如果更换HMU后故障仍存在，则按波音提供的适用的程序排故。

3. 此后以不超过20个飞行循环或3天的时间间隔，以先到为准，检查两台发动机的EEC故障信息。如果发现用户电报中所述故障，则根据适用性按本指令A. 1或A. 2段的规定更换HMU。

注1：本指令所述可用的HMU的件号为1853M56P06 (Allied Signal 件号442098)。

注2：按本指令A. 1或A. 2段的要求，用可用件更换HMU后，不构成本指令所要求的重复检查的最终措施。

B. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1998 年 9 月 1 日

六. 颁发日期：1998 年 9 月 1 日

七. 联系人： 邵仁明
民航华北管理局适航处
010-64592341