

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1988-AN24-02

修正案号：39-0182

一. 标题：检查安-24B 飞机 3 Г-108 汇流条与燃油压力加油夹布胶管 1598A50-4-T 的夹箍之间的间隙

二. 适用范围：  
民航全部安-24飞机

三. 参考文件：  
苏联颁发的技术工艺通告 24-041-88

四. 原因、措施和规定

本指令要求在生效后一个月内，按苏联技术工艺通告24-041-88的要求完成如下内容：

1. 检查3Г-108汇流条与燃油夹布胶管1598A50-4-T的夹箍之间的间隙，保证该间隙不小于5毫米。
2. 检查3Г-108汇流条绝缘层的完好性，若发现损坏，要求用绝缘带缠好。
3. 飞机压力加油以后，要求按《飞行手册》第4章4.4.1节第8条的内容，抽出加油管中的燃油。

五. 生效日期：1988年7月10日

六. 颁发日期：1988年7月5日

七. 联系人: 李丽琪  
中国民航局适航司  
4012233-8315