

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1998-B747-04

修正案号：39-2172

一. 标题： 检查 4 号门的厨房电源馈线

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的、列在波音紧急服务通告747-25A3137内的波音B747-400系列飞机

三. 参考文件：

1.FAA AD 98-06-29 修正案 39-10407

2.波音紧急服务通告 747-25A3137 1997 年 3 月 13 日

四. 原因、措施和规定

为防止4号门的厨房电源馈线与厨房上方前天花板区域内的旅客氧气系统管道上的防静电接地线相碰磨损而导致起火，要求完成下述工作：

A. 自本指令生效后的18个月内，按照波音紧急服务通告747-25A3137的规定，一次性检查4号门的厨房电源馈线与厨房上方前天花板区域内的旅客氧气系统管道上的防静电接地线之间的间距，以及与氧气管路之间的相邻间距。如果间距超出紧急服务通告规定的极限，则在下次飞行前，按照紧急服务通告的要求重新布线，并安装夹子和套管。

B. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1998 年 4 月 24 日

六. 颁发日期: 1998 年 4 月 10 日

七. 联系人: 邵仁明  
民航华北管理局适航处  
010-64592341