

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2004-B737-10

修正案号：39-4448

一. 标题： 更换起动变换器

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的、装有Honeywell件号为1151858-241、系列为1到9(含)或件号为1152426-245、序号为1到6(含)的起动变换器(SCUS)的波音B737-600，-700，-700C，-800，和-900系列飞机。

三. 参考文件：

1.FAA AD 2004-10-10 修正案 39-13640

四. 原因、措施和规定

为防止由于起动变换器(SCU)的电器插头过热产生火源，导致电器/电子舱内失火，进而导致E2-2架子上的某些电器导线束损坏，要求完成下述工作， 事先已完成者除外：

更换

A. 在本指令生效后36个月内，按照适航审定当局批准的方法更换位于电器/电子舱里的辅助动力装置的起动变换器。1998年6月5日出版的波音B737-600/700/800/900维修手册第49-41-61章和2003年10月10日出版的飞机维修手册第49-41-61章是符合本段要求的经批准的方法。用列在“更换Honeywell件号”栏里的相应的起动变换器更换列在“现装Honeywell件号”栏里的适用的起动变换器。

起动变换器件号

现装Honeywell件号	更换Honeywell件号
1151858-241, 1到9(含)的任何系列	1151858-241, 系列10或1151858-241, 系列11或1151858-241, 系列12
1152426-245, 1到6(含)的任何系列	1152426-245, 系列7或1152426-245, 系列8或1152466-250, 系列1或1152466-250, 系列2或1152466-250, 系列3

替代方法

B. 完成本适航指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航审定当局的批准。

五. 生效日期: 2004 年 6 月 24 日

六. 颁发日期: 2004 年 6 月 4 日

七. 联系人: 柳本强
民航华北局适航审定处
010-64595987