

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-T154-01

修正案号：39-0303

一. 标题： 检查飞机静电放电设备的性能

二. 适用范围：

所有图-154型飞机

三. 参考文件：

西北航空公司一九八九年八月七日的传真电报(534 号),“关于普查飞机放电性能的情况汇报”

四. 原因、措施和规定

西北航空公司报告, 飞行人员多次反映图-154型2609号飞机出现飞行中机体带电, 烧坏放电刷, 经检查发现左平尾雷电泄放器断路, 左平尾搭铁线断了三根, 右平尾搭铁线断了两根。这个故障轻者干扰无线电通讯, 重者将危及飞行安全, 为此要求:

1. 收到本指令后五日内对所有静电放电设备的性能进行一次检查。

2. 在1800小时定期工作中, 增加这项工作内容。

五. 生效日期：1989 年 8 月 12 日

六. 颁发日期：1989 年 8 月 12 日

七. 联系人: 陈世华
中国民航局适航司
4012233-8315