

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1988-SD36-04

修正案号：39-0189

一. 标题： 检查水平安定面固定接头

二. 适用范围：
所有肖特3-60飞机

三. 参考文件：
肖特公司服务通告 SD360-55-10(85 年 11 月颁发)

四. 原因、措施和规定

为防止水平安定面与机身的连接接头损坏须按服务通告 SD360-55-10的内容, 对水平安定面的每个固定接头(共4个)的压配合衬套进行检查:

1. 如果发现压配合衬套松动, 并且位移量超过0.127MM(0.005英寸)则应在下次飞行前更换固定接头。

2. 如果发现压配合衬套松动, 但位移量不超过0.127MM(0.005英寸)则可在检查后60天内更换固定接头。

本指令生效后三个月内完成。

五. 生效日期: 1988 年 7 月 30 日

六. 颁发日期: 1988 年 7 月 30 日

七. 联系人: 王春林
中国民航局适航司
4012233-8315