

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1992-DHC8-05R1

修正案号：39-1098

一. 标题： 检查前起落架支撑杆上耳轴接合件裂纹

二. 适用范围：

德.哈维兰公司生产的、累积使用500起落以上的冲八300系列飞机，序号为3--384

三. 参考文件：

- 1、加拿大运输部 1993 年 10 月 12 日颁发的适航指令 CF-92-18R1
- 2、德.哈维兰公司 1992 年 6 月 12 日发布的紧急 SB A8-53-40 修改 A 或以后的修改版本
- 3、德.哈维兰公司 1993 年 7 月 12 日发布的 SB 8-53-45

四. 原因、措施和规定

曾经在固定前起落架上支撑杆(UPPER DRAG STRUT)的两个耳轴接合件上发现有裂纹，调查表明：这裂纹是由于在地面操作时所施加的负载大于预定值所引起的。在紧固件松动后，这个状况将进一步恶化，如果裂纹没被发现且不进行更换，则可能导致前起落架毁坏。

为防止耳轴接合件发生裂纹，在1992年9月22日以后，500起落以内，按SB A8-53-40修改A或以后修改版本的工作指令首次完成下列工作，除非在此之前，500起落内已经完成。并且以后按1000起落的间隔重复完成这些工作。

1. 现场目视检查支撑杆上的耳轴接合件是否有裂纹，并对所有固

定耳轴接合件的紧固件进行扭矩检查。如果两个耳轴接合件中的任何一个发现有裂纹,则在下次飞行以前,用可用件同时更换这两个耳轴接合件,并将所发现的裂纹情况向德.哈维兰公司报告。

2. (a) 在对任何紧固件进行最初扭矩检查中,如发现有松动现象,则必须用新件进行更换。

(b) 在以后的扭矩检查中,如发现有松动现象,则必须按规定的力矩值拧紧。

在按照SB 8-53-45的要求,完成第8/1880号改装(用改进后的耳轴结合件取代原来的结合件)以后,可以终止本指令要求的检查。

五. 生效日期: 1993 年 12 月 8 日

六. 颁发日期: 1993 年 12 月 8 日

七. 联系人: 邬纪召  
民航华东管理局适航处  
(021) 2687788-6123